



# COMUNE DI BAGNACAVALLO

(Provincia di Ravenna)

## AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Settore Lavori Pubblici

---

Prot. 1545

### VERBALE DI SOMMA URGENZA

(art. 163 del DL n. 50/2016)

A seguito caduta di un albero (ipocastano) in via Cavour verificatosi nella giornata del 08 Febbraio provocando danni ad una recinzione, si è intervenuto al taglio e smaltimento delle ramaglie e alla messa in sicurezza dell'aiuola.

#### **Accertata dopo sopralluogo eseguito l'esistenza delle seguenti occorrenze:**

- Lungo la via Cavour nel tratto compreso fra la rotonda via de Gasperi a via Redino sono a presenti n.° 28 ipocastani ( n. 15 lato scuole e n. 13 lato intersezione vie Reno e via Redino), messi a dimora negli anni 50.
- Tenuto conto che la via Cavour è un tratto di strada di notevole importanza in quanto utilizzata per l'ingresso e uscita dalle scuole elementari e quale arteria di collegamento del centro forese con la sp. San Vitale;
- Tenuto conto che le radici dell'albero caduto erano completamente in uno stato di marciume e decomposizione molto avanzato (vedi foto), necessita un controllo di stabilità da parte di tecnici specialisti nel settore di tutti gli altri ipocastani;

**Ritenuto necessario, per quanto sopra, intervenire con somma urgenza ai sensi dell' art. 163 del DL n. 50 del 18/04/2016, e art. 50 del Regolamento Comunale Spese in Economia approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 07/02/2013 per:**

- incaricare Gambetti Dr. Daniele agronomo di Bagnara resosi disponibile ad eseguire una verifica statica visiva e strumentale dei 28 ipocastani in via Cavour.

#### **Attesta che quanto sopra si rende necessario per:**

- rimuovere ogni situazione di pericolo per la pubblica incolumità;

Ravvisata la necessità di:

- affidare a tecnico specializzate incarico per na verifica statica visiva e strumentale dei 28 ipocastani in via Cavour. ;

**Considerato che il Tecnico Gambetti Dr. Daniele agronomo di Bagnara (RA) è specializzata per questo tipo di verifiche:**



# COMUNE DI BAGNACAVALLO

(Provincia di Ravenna)

## AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Settore Lavori Pubblici

ed in grado di intervenire in tempi rapidi impiegando mezzi ed attrezzature proprie in relazione ai diversi interventi tecnici di rilievo necessari.

Al fine di evitare pericolo per la pubblica incolumità e ulteriori danni a cose e persone lungo la via Cavour

### RITIENE INDISPENSABILE E INDILAZIONABILE

- intervenire con il presupposto della somma urgenza ed eseguire tutti gli interventi che si rendono necessari, incaricando il tecnico individuato dell'effettuazione delle operazioni e degli interventi previsti.
- richiedere al sopracitato Tecnico una tempestiva quantificazione della spesa occorrente per la verifica statica visiva e strumentale per far fronte alle diverse situazioni di somma urgenza venutesi a creare, procedendo senz'altro agli affidamenti necessari.
- provvedere alle spese necessarie a garantire il contenimento del danno di primo soccorso .

li 09/02/2017

il Tecnico Verbalista  
Geom. Marco Damiani



Responsabile Area Tecnica  
Ing.Arch. Fabio Minghini







